

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ СИК  
А. С. Михайлов

2019г.



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж
- 1.2. Адрес объекта бульвар Матросова, дом 27, Республика Башкортостан, г. Салават, 453259
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - учебный корпус: 3 -х этажный, 4761,3 кв.м.
  - учебно-лабораторный корпус: 4 этажный, 2914,6 кв.м.
  - спортивный зал: 2 этажный, 1298,9 кв.м.
  - гаражи и автостоянка: 298 кв.м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 14550 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июня-август 2019, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж. ГБПОУ СИК.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453259 РБ, г. Салават, бульвар Матросова, дом 27
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Салават
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республика Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Уфа, ул. Театральная. 5/2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с соматическими заболеваниями
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 4 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус городского маршрута №6 до остановки ресторан «Акъяр»

Автобус городского маршрута №3 №5 до остановки «Поликлиника СМЗ»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (описать) нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** основные структурно-функциональные зоны доступны не полностью для всех категорий инвалидов.

Показатели оценки соответствия уровня обеспечения доступности объектов для инвалидов

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	а) удельный вес объектов, в которых одно из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, оборудовано индукционной петлей и звукоусиливающей аппаратурой, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	1 %
2	б) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых с использованием русского жестового языка, допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	-
3	в) доля работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, прошедших инструктирование или обучение для работы с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере образования в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации, от общего числа работников органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования	2 %
4	г) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением ассистента-помощника, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	-
5	д) удельный вес услуг в сфере образования, предоставляемых инвалидам с сопровождением тьютора, от общего количества предоставляемых услуг в сфере образования	-
6	е) удельный вес органов и организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, официальный сайт которых адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих).	100 %

Показатели оценки соответствия уровня обеспечения доступности для инвалидов  
услуг в сфере образования на объекте:

№ п/п	Наименование показателя	Значение показателя
1	а) удельный вес введенных с 1 июля 2016 г. в эксплуатацию объектов (зданий, помещений), в которых предоставляются услуги в сфере образования, а также используемых для перевозки инвалидов транспортных средств, полностью соответствующих требованиям доступности для инвалидов, от общего количества вновь вводимых объектов и используемых для перевозки инвалидов транспортных средств;	-
2	б) удельный вес существующих объектов, которые в результате проведения после 1 июля 2016 г. на них капитального ремонта, реконструкции, модернизации полностью соответствуют требованиям доступности для инвалидов объектов и услуг, от общего количества объектов, прошедших капитальный ремонт, реконструкцию, модернизацию;	-
3	в) удельный вес существующих объектов, на которых до проведения капитального ремонта или реконструкции обеспечивается доступ инвалидов к месту предоставления услуги, предоставление необходимых услуг в дистанционном режиме, предоставление, когда это возможно, необходимых услуг по месту жительства инвалида, от общего количества объектов, на которых в настоящее время невозможно полностью обеспечить доступность с учетом потребностей инвалидов	100%
4	г) удельный вес объектов, на которых обеспечиваются условия индивидуальной мобильности инвалидов и возможность для самостоятельного их передвижения по объекту, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги, в том числе, на которых имеются:	100 %
	- выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	100%
	- сменные кресла-коляски	-
	- адаптированные лифты	-
	- поручни	75%
	- пандусы	100 %
	- подъемные платформы (аппарели)	-
	- раздвижные двери	-
	- доступные входные группы	100%
	- доступные санитарно-гигиенические помещения	50 %
	- достаточная ширина дверных проемов в стенах,	-

	лестничных маршей, площадок от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	
	д) удельный вес объектов с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне, от общего количества объектов, на которых инвалидам предоставляются услуги в сфере образования	-
	е) удельный вес объектов в сфере образования, имеющих утвержденные Паспорта доступности, от общего количества объектов, на которых предоставляются услуги в сфере образования.	100 %

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, установка кнопки аварийного вызова
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов с установкой знака «Парковка для МГН»
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2019-2020 гг  
в рамках исполнения приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября 2015г № 1309

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации частичная доступность основных структурных элементов объекта

4.4. Для принятия решения не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с уполномоченной организацией.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности **дата** \_\_\_\_\_  
salinc.ru

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « 20 » февраля 2019 г.,
2. Акта обследования объекта: акта № 1 от « 22 » февраля 2019г.
3. Решения Комиссии (рабочей группы): протокол № 1 от « 22 » февраля 2019г.

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ СИК  
С. Михайлов

2019 г.



**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)**

№ 1

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Матросова, дом 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- учебный корпус: 3 -х этажный, 4761,3 кв.м.
  - учебно-лабораторный корпус: 4 этажный, 2914,6 кв.м.
  - спортивный зал: 2 этажный, 1298,9 кв.м.
  - гаражи и автомастерская: 298 кв,м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 14550 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего июнь-август 2019, капитального нет

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж. ГБПОУ СИК.
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453259 РБ, г. Салават, бульвар Матросова, дом 27
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Салават
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Министерство образования Республика Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Уфа, ул. Театральная, 5/2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

*(по обслуживанию населения)*

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с соматическими заболеваниями
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 4 человека

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

### 3. Состояние доступности объекта

#### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус городского маршрута №6 до остановки ресторан „Акъяр“

Автобус городского маршрута №3 №5 до остановки ресторан „Поликлиника СМЗ“

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

#### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (описать) нет

#### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

#### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И(К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** основные структурно-функциональные зоны доступны не полностью для всех категорий инвалидов.

### 4. Управленческое решение

#### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта



№ № п \ п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, установка кнопки аварийного вызова
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Капитальный ремонт, установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов с установкой знака «Парковка для МГН»
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано:**

Михайлов Александр Сергеевич, директор ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж, телефон/факс 8 (34763) 5-23-37

Директор

А. С. Михайлов

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ СИК

А.С. Михайлов

2019г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)  
№ 1**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж
- 1.2. Адрес объекта Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар Матросова, дом 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
  - учебный корпус: 3-х этажный, 4761,3 кв.м.
  - учебно-лабораторный корпус: 4 этажный, 2914,6 кв.м.
  - спортивный зал: 2 этажный, 1298,9 кв.м.
  - гаражи и автомастерская: 298 кв,м.
  - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 14550 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1954, последнего капитального ремонта нет
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2019, капитального нет*

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

- 1.6. Название организации (учреждения): (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский индустриальный колледж. ГБПОУ СИК.  
Короткое наименование ГБПОУ СИК
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 453259 РБ, г. Салават, бульвар Матросова, дом 27
- 1.8. Основание для пользования объектом оперативное управление
- 1.9. Форма собственности государственная
- 1.10. Территориальная принадлежность городской округ г. Салават
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) Министерство образования Республика Башкортостан
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты г. Уфа, ул. Театральная. 5/2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**  
(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности: образование
- 2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные
- 2.3 Форма оказания услуг: на объекте
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: обучающиеся
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: обучающиеся с соматическими заболеваниями
- 2.6 Плановая мощность: пропускная способность 4 человека
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) нет

**3. Состояние доступности объекта**

### 3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Автобус городского маршрута №6 до остановки ресторан «Акъяр»

Автобус городского маршрута №3 №5 до остановки ресторан «Поликлиника СМЗ»

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

### 3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров

3.2.2 время движения (пешком) 5 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: (описать) **нет**

Их обустройство для инвалидов на коляске: да

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

**3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:** основные структурно-функциональные зоны доступны не полностью для всех категорий инвалидов.

## 4. Управленческое решение



### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, установка звуковых маячков у входной двери, контрастная маркировка поручней и крайних ступеней лестничных маршей
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт, установка опорных поручней, рифленых напольных указателей у крайних ступеней лестничных маршей
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, установка указателей движения, информирующих стендов
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, установка кнопки аварийного вызова
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, установка указателей движения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организация мест парковки автотранспорта инвалидов с установкой знака «Парковка для МГН»
8	Все зоны и участки	Текущий ремонт

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Размещение информации на Карте доступности согласовано:**

Михайлов Александр Сергеевич, директор ГБПОУ Салаватский индустриальный колледж, телефон/факс 8 (34763) 5-23-37

Директор  
Председатель комиссии:  А. С. Михайлов  
зам.директора по Б и ХР \_\_\_\_\_ К.И.Кузнецов  
Члены комиссии:  
заместитель директора по УР \_\_\_\_\_ Бикташева Г.А.  
председатель СТК \_\_\_\_\_ Л.А.Насибуллина  
преподаватель,  
и.о. специалиста по охране труда \_\_\_\_\_ О.Г.Шегурова 

Приложение 1  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар

Матросова, дом 27

(наименование объекта, адрес)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть да/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам	Установить архитектурное и световое (в темное время суток) выявление проходов, установить маркировки, разметки проходов
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	Не приспособлено, автостоянка не обозначена знаком парковки инвалида	все	2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Устройство поворотных и разворотных площадок, в том числе в тупиковых элементах путей пешеходного движения, Выделение пешеходных путей на покрытии с помощью знаков и указателей, предупредительных

						<p>надписей с размером символа по высоте не менее 0,5 м, рифления. Установка информации о месте и удаленности входов, мест обслуживания и отдыха, установка мест отдыха вблизи пересечений путей движения, перед входом в здание и выходом с участка. Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации</p>
1.3	Автостоянка и парковка	есть		все		<p>Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации, установка знака «Парковка для МГН»</p>
	ОБЩИЕ требования к зоне			все		<p>Установка средств информационной поддержки</p>

## II Заключение по зоне:

<u>Наименование структурно-функциональной зоны</u>	<u>Состояние доступности” (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)</u>	<u>Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ</u>
Территория, прилегающая к зданию	ДЧ-В	<u>текущий ремонт</u>

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Территория, прилегающая к зданию, обеспечивает доступ инвалидов частично всем (ДЧ-В).

Приложение 2  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**2. Входа (входов) в здание**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар  
Матросова, дом 27  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть да/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Входная площадка (перед дверью)	есть	Не приспособлено, перепад по высоте 50 мм	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.	Устройство входов в одном уровне с подходами.
2.2	Дверь	есть	Не приспособлено	Все, ДП-В		Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
2.3	Тамбур	есть	Не приспособлено	все		Оборудование входов открывающимися автоматическими дверями, а также подъемникам и (при входе на разных уровнях) Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации
2.4	Лестница	есть	Не приспособлено	все		
2.5	Пандус	нет	Не приспособлено	все		Приобрести пандус



2.6	Дверь	есть	Не приспособлено	Все, ДП-В	Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено	все	Оборудование входа открывающимися автоматическими дверьми, а также подъемникам и (при входе на разных уровнях) Оборудование путей движения инвалидов средствами ориентации

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
<b>Вход в здание</b>	<b>ДУ</b>	Текущий ремонт

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); - индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Входа (входов) в здание доступно условно (ДУ)

Приложение 3  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар

Матросова, дом 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания)	есть	Замечаний не выявлено	Все, ДП-В	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания	Выделение части помещения, адаптированного для инвалидов и маломобильных лиц. Закрепление турникетов, барьеров, мест сидения, подвижных опор, исключая их опрокидывание или сдвиг.
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	Ширина марша-1,3м	Все, ДП-В		Обеспечение информационными средствами, в т.ч. архитектурными, ориентиров движения к месту обслуживания в зальных помещениях, установка автомати-

						ческого включения, отключения и регулирования осветительных приборов, гарантируют их достаточный уровень освещенности
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	Не приспособлено	-		Приобрести подъемник
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	Нет	Техническое решение лифта невозможны	-		Технические решения лифта невозможны, приобрести гусеничный подъемник
3.5	Дверь	есть	Не приспособлено	Все, ДП-В		Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	Замечания не выявлено	Все, ДП-В		Устройство автоматического открывания и блокировки дверей
	ОБЩИЕ требования к зоне		Нет предупрежд. информации о препятствии			Установить устройство для автоматического открывания и блокирования дверей Установка автоматического включения, отключения и регулирования осветительных приборов, гарантирующих достаточный

						уровень освещенности. Установить предупред. знаки
--	--	--	--	--	--	--

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности” (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Пути движения внутри здания	ДУ	капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) доступно условно (ДУ).

Приложение 4(1)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019г.

**1 Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I - зона обслуживания инвалидов**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар

Матросова, дом 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания	Размещение мест для лиц, сопровождающих инвалидов на креслах-колясках в непосредственной близости от них
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-		-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-		-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-		-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-		-
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено	все		

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Учебная зона	ДП-В	Текущий ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны — организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** зона обслуживания инвалидов доступно частично всем (ДЧ-В).

Приложение 4(II)  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**5. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)  
Вариант II - места приложения труда (для работающих инвалидов,  
пользующихся кресло-коляской)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар  
Матросова, дом 27

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть да/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
	Место приложения труда		Нет специальных рабочих мест	К,О,С,Г	Индивидуальное решение с ТСП	Расстояние от раб. места до туалета не менее 60м. Комната приема пищи д.б. площадью 1,65 кв.м для каждого инвалида. Площадь служебн. помещений - не менее 5,65 кв.м

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Места приложения труда	ДЧ-И(У)	Индивидуальное решение с ТСП

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем;

**ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

**ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Зона целевого назначения здания доступны частично избирательно для категорий —У. Необходимо индивидуальное решение для категорий К, О, С, Г.



Приложение 5  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019 г.

**I Результаты обследования:**

**6. Санитарно-гигиенических помещений**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар

Матросова, дом 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть да/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Туалетная комната	есть	Не приспособлено	все	1. Обеспечение беспрепятственного движения по коммуникационным путям, помещениям и пространствам; 2. Обеспечение достижения места целевого назначения или обслуживания и пользования предоставленными возможностями; 3. Обеспечение возможности воспользоваться местами отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания	Установка сигнальных устройств у кабины (занято/свободно). Применение контрастного цветового решения в интерьере кабины и умывальной зоны для лиц с нарушениями зрения. Устройство вешалки и места для временного размещения кресел-колясок, костылей, протезов и т.п.
6.2	Душевая комната	нет	Не приспособлено	все		
6.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-		

	ОБЩИЕ требования к зоне		не приспособлено	все		
--	-------------------------	--	------------------	-----	--	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (К)	Капитальный ремонт

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Санитарно-гигиенические помещения доступны полностью избирательно для категории К.

Приложение 6  
к Акту обследования ОСИ  
к паспорту доступности ОСИ № 1  
от « 22 » 02 2019 г.

**I Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Салаватский  
индустриальный колледж. ГБПОУ СИК. Республика Башкортостан, г. Салават, бульвар

Матросова, дом 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента есть/нет	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
			Содержание	Значимость для инвалидов * (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	нет	Отсутствует	все	Установка визуальных средств	Приобретение установок визуальных средств, печатные носители статической информации (указатели, таблички, вывески, щиты, стенды, аппликации и т.п.,
6.2	Акустические средства	есть	Замечаний не выявлено	ДЧ-В	Установка акустических средств	Установка электронных носителей статической и динамической информации (табло, большие экраны, дисплеи, речевые синтезаторы, речевые оповещатели, громкоговорители, репродукторы и т.п.), в том

						числе устройства звукового дублирования визуальной информации (для людей с недостатками зрения)
6.3	Тактильные средства	нет	Не приспособлено	все	Установка тактильных средств	Приобретение и установка тактильных средств, печатные носители статической информации, выполненной рельефным шрифтом (указатели, таблички и т.п.)
	ОБЩИЕ требования к зоне		Не приспособлено	все	Система светового оповещения отсутствует	Приобретение и установка светового оповещения

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
Визуальные, акустические и тактильные средства	ДУ	Текущий ремонт- приобретение и установка визуальных и тактильных средств

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВИД** - недоступно

\*\* указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** Системы информации на объекте доступно условно (ДУ)